

Opombe ob izdaji / Različica programske opreme: Main 25.17: maj 2023

Nova različica programske opreme za kosilnice:

Model	Serijska
SILENO (R100Li)	2016 in novejša
SILENO (R200Li)	2016 in novejša
SILENO+ (R130Li)	2016 in novejša
SILENO+ (R160Li)	2016 in novejša
smart SILENO (R100LiC)	2016 in novejša
smart SILENO+ (R130LiC)	2016 in novejša
smart SILENO+ (R160LiC)	2016 in novejša
smart SILENO+ (R180LiC)	2016 in novejša
smart SILENO+ (R200LiC)	2016 in novejša

Programska oprema vključuje naslednje spremembe:

- Različne optimizacije, s katerimi bo vaša robotska kosilnica delovala še bolj zanesljivo v različnih situacijah.
- Osnova za prihodnje izboljšave.
- Popravki programske opreme.

Priporočamo, da robotsko kosilnico posodobite z najnovejšo različico programske opreme.

Opombe ob izdaji / Različica programske opreme: Main 6.26: december 2021

Nova različica programske opreme za kosilnice:

Model	Serijska
R38Li	2016 in novejša
R40Li	2016 in novejša
R45Li	2016 in novejša
R50Li	2016 in novejša
R70Li	2016 in novejša
R80Li	2016 in novejša

Programska oprema vključuje naslednje spremembe:

- Nadzor nad polnjenjem
- Popravki programske opreme.

Priporočamo, da robotsko kosilnico posodobite z najnovejšo različico programske opreme.

Opombe ob izdaji / Različica programske opreme: Main 25.15: december 2021

Nova različica programske opreme za kosilnice:

Model	Serijska
SILENO (R100Li)	2016 in novejša
SILENO (R200Li)	2016 in novejša
SILENO+ (R130Li)	2016 in novejša
SILENO+ (R160Li)	2016 in novejša
smart SILENO (R100LiC)	2016 in novejša
smart SILENO+ (R130LiC)	2016 in novejša
smart SILENO+ (R160LiC)	2016 in novejša
smart SILENO+ (R200LiC)	2016 in novejša

Programska oprema vključuje naslednje spremembe:

- Nadzor nad polnjenjem
Preverite ali je polnjenje v skladu s pričakovanji, sicer se bo kosilnica ponovno priklopila (do 8-krat). Če še vedno ni kot pričakovano, bo kosilnica prikazala napako 30 (napaka sistema polnjenja).
- Vsi modeli vsebujejo Sensor Control.
- Podpora za ZoneProtect, art. št. 15021 (novo v sezoni 2022).
- Podpora za ravnanje z novo varnostno kodo ob izgubi PIN kode (256 bajtov).
- Popravki programske opreme.

Priporočamo, da robotsko kosilnico posodobite z najnovejšo različico programske opreme.

Opombe ob izdaji / Različica programske opreme: Main 10.40: marec 2021

Nova različica programske opreme za kosilnice:

Model	Serijska
SILENO (R100Li)	Vse
SILENO (R200Li)	Vse
SILENO+ (R130Li)	Vse
SILENO+ (R160Li)	Vse
smart SILENO (R100LiC)	Vse
smart SILENO+ (R130LiC)	Vse
smart SILENO+ (R160LiC)	Vse
smart SILENO+ (R180LiC)	Vse
smart SILENO+ (R200LiC)	Vse

Programska oprema vključuje naslednje spremembe:

- Izboljšave proizvodov in popravki programske opreme.
- Podpora za novi model smart SILENO+ (R180LiC).

Priporočamo, da robotsko kosilnico posodobite z najnovejšo različico programske opreme.

Opombe ob izdaji / Različica programske opreme: Main 10.38: oktober 2020

Nova različica programske opreme za kosilnice:

Model	Serijska
SILENO (R100Li)	Vse
SILENO (R200Li)	Vse
SILENO+ (R130Li)	Vse
SILENO+ (R160Li)	Vse
smart SILENO (R100LiC)	Vse
smart SILENO+ (R130LiC)	Vse
smart SILENO+ (R160LiC)	Vse
smart SILENO+ (R200LiC)	Vse

Programska oprema vključuje naslednje spremembe:

Smart SILENO:

- Občasna napaka, ko je bila kosilnica dlje časa v stanju pripravljenosti, je odpravljena.

Vse kosilnice:

- Izboljšave pri obvladovanju ovir.
- Več manjših izboljšav.

Priporočamo, da robotsko kosilnico posodobite z najnovejšo različico programske opreme.